

## EGLISE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL À MONTCEAUX-L'ETOILE

A MONTCEAUX-L'ETOILE (71)



Travaux de gypserie comprenant démolition des éléments abimés, piquage pour adhérence, exécution de gabarits sur place, reprise trainée ou modelée de moulures et ornements divers (notamment restitutions des écussons manquants).  
Réalisation d'enduit traditionnel à l'ancienne plâtre et chaux sur certains bas de murs

Le savoir-faire mis en place

 PLÂTRERIE, ISOLATION ET PLAFONDS

 RESTAURATION DU PATRIMOINE

**Maître d'ouvrage**

VILLE DE  
MONTCEAUX-L'ETOILE

**Maître d'oeuvre**

Frédéric DIDIER, ACMH  
Groupement avec ESCHLIMANN

**Montant estimatif des travaux**

27 K€

**Année(s) de réalisation**

2009

**N° chantier**

09-279W