

EGLISE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL À MONTCEAUX-L'ETOILE

A MONTCEAUX-L'ETOILE (71)



Travaux de gypserie comprenant démolition des éléments abimés, piquage pour adhérence, exécution de gabarits sur place, reprise trainée ou modelée de moulures et ornements divers (notamment restitutions des écussons manquants).
Réalisation d'enduit traditionnel à l'ancienne plâtre et chaux sur certains bas de murs

Le savoir-faire mis en place

 PLÂTRERIE, ISOLATION ET PLAFONDS

 RESTAURATION DU PATRIMOINE

Maître d'ouvrage

VILLE DE
MONTCEAUX-L'ETOILE

Maître d'oeuvre

Frédéric DIDIER, ACMH
Groupement avec ESCHLIMANN

Montant estimatif des travaux

27 K€

Année(s) de réalisation

2009

N° chantier

09-279W